


Artikel-Nr.: X39.130.E114
Zolltarifnummer: 84819000

Shop-URL: <https://knauss.info/X39.130.E114>



[Ringmutter, Sieb, Dichtung](#)

Mehr Bilder zu "X39.130.E114"

Ersatzteile für X31.74.V5.41

Geschirrspülbrause 1/2"

Lieferbare Ersatz- bzw. Verschleißteile

- | | | |
|-------|-----------------------------|-------------------|
| 1-4 | Brausekopf komplett | X39.1A1-1011_6.41 |
| bei 1 | O-Ring für Brausekopf | X63.160.120.20N |
| 2-4 | Ringmutter, Sieb, Dichtung | X39.130.E114 |
| 3+4 | Sieb mit Dichtung Anti-Kalk | X39.130.E157 |
| 5 | Ventilkolben mit Dichtungen | X39.150.7015 |
| 6 | Feder für Ventilkolben | X39.150.7021 |
| 7 | Ventilmutter mit O-Ring | X39.160.7926 |
| 8 | Bügel für Dauerbetrieb | X39.160.7613 |
| 9 | Hebel einzeln | X39.160.7155 |
| 10 | Schraube mit Mutter | X39.1A1-1057_4va |

