

Artikel-Nr.: X39.130.E155
Zolltarifnummer: 84819000

Shop-URL: <https://knauss.info/X39.130.E155>



[Sieb mit Dichtung einzeln](#)

Mehr Bilder zu "X39.130.E155"

Ersatzteile für X31.73.C5.30

Geschirrspülbrause 1/2"

Lieferbare Ersatz- bzw. Verschleißteile

1-4	Brausekopf komplett	X39.113.E5.30	L
bei 1	O-Ring für Brausekopf	X63.160.124.18N	L
2-4	Ringmutter, Sieb, Dichtung	X39.130.E105	L
3+4	Sieb mit Dichtung einzeln	X39.130.E155	L
5	Ventilkolben mit Dichtungen	X39.150.7011	L
6	Feder für Ventilkolben	X39.150.7021	L
7	Ventilmutter mit O-Ring	X39.160.7921	L
8	Bügel für Dauerbetrieb	X39.160.7611	L
9	Hebel einzeln	X39.160.7151	L
10	Schraube zur Hebel	X39.1A1-1057_2	L

