


Artikel-Nr.: X39.150.7012
Zolltarifnummer: 84819000

Shop-URL: <https://knauss.info/X39.150.7012>



[Ventilkolben m. Dichtungen](#)

Mehr Bilder zu "X39.150.7012"



Ersatzteile für X31.73.C2.30

Geschirrspülbrause 1/2"
Lieferbare Ersatz- bzw. Verschleißteile

1-4	Brausekopf komplett	X39.113.E2
bei 1	O-Ring für Brausekopf	X63.192.156.18N
2-4	Ringmutter, Sieb, Dichtung	X39.130.E105
3+4	Sieb mit Dichtung einzeln	X39.130.E155
5	Ventilkolben mit Dichtungen	X39.150.7012
6	Feder für Ventilkolben	X39.150.7021
7	Ventilmutter mit O-Ring	X39.160.7921
8	Bügel für Dauerbetrieb	X39.160.7611
9	Hebel einzeln	X39.160.7151
10	Schraube zur Hebel	X65.M05.250.02