

Artikel-Nr.: 600.810.T151.0PS
Hersteller-Nr.: 600.810.T151.0PST

Zolltarifnummer: 84818099

Shop-URL: <https://knauss.info/600.810.T151.0PS>

Ersatzteile:

- X31.81.00
powerJet Reinigungsbrause
- X41.xxxT.23.13
Molkereidampfschlauch 20/10x5 lfd. m
- X49.1A2-1611
Verschraubung mit Kupplung V2A

Länge: 150 cm

Zubehör: Reinigungsbrause

Schlauchart: Reinigungsschlauch 1/2"

Verfügbare Downloads: DXF-Datei



[powerSet Reinigungs-Set 1/2" Edelstahl](#)

- In verschiedenen Längen
- DVGW-zugelassener Molkerei-Dampf-Gummischlauch 1/2" blau
- Mit Schlauchverschraubung beidseitig aus Edelstahl
- Einerseits mit Schnellkupplungs-Stecker und Schnellkupplung aus Edelstahl
- Andererseits mit Schnellkupplung aus Edelstahl
- Mit PowerJet-Reinigungsbrause

Verfügbare Downloads:

- [Download DXF Vorderansicht 600.810.T101.0PST](#)
- [Download DXF Draufsicht 600.810.T101.0PST](#)
- [Download DXF Vorderansicht 600.810.T151.0PST](#)
- [Download DXF Draufsicht 600.810.T151.0PST](#)
- [Download DXF Vorderansicht 600.810.T201.0PST](#)
- [Download DXF Draufsicht 600.810.T201.0PST](#)