



Alles komplett aus

EDELSTAHL



Artikel-Nr.: X31.74.V5.41

Zolltarifnummer: 84819000

Shop-URL: <https://knauss.info/X31.74.V5.41>

Ersatzteile:

- X39.1A1-1011_6.41
Brausekopf komplett
- X39.130.E157
Sieb mit Dichtung Anti-Kalk
- X39.1A1-1057_4va
Schraube mit Mutter
- X39.150.7013
Ventilkolben mit Dichtungen

Edelstahl Geschirrspülbrause 1/2"

- Vorspülbrausen sind serienmäßig rückschlagsfrei
- Der Handgriff ist aus wärmeisoliertem, grauen fiberglasverstärktem Kunststoff
- Der Geschirrschutzring ist aus grauen Weichgummi
- Die Brause ist wartungsfreundlich aufgebaut und mit wenigen Handgriffen von Schmutz und Kalk gereinigt
- Das Zusammenspiel aller Einzelteile ist für den arbeitserleichternden dauerhaften Betrieb ausgelegt.

Mehr Bilder zu "X31.74.V5.41"

Ersatzteile für X31.74.V5.41

Geschirrspülbrause 1/2"

Lieferbare Ersatz- bzw. Verschleißteile

1-4	Brausekopf komplett	X39.1A1-1011_6.41
bei 1	O-Ring für Brausekopf	X63.160.120.20N
2-4	Ringmutter, Sieb, Dichtung	X39.130.E114
3+4	Sieb mit Dichtung Anti-Kalk	X39.130.E157
5	Ventilkolben mit Dichtungen	X39.150.7015
6	Feder für Ventilkolben	X39.150.7021
7	Ventilmutter mit O-Ring	X39.160.7926
8	Bügel für Dauerbetrieb	X39.160.7613
9	Hebel einzeln	X39.160.7155
10	Schraube mit Mutter	X39.1A1-1057_4va

