


**Artikel-Nr.:** X39.130.E109  
**Zolltarifnummer:** 84819000

**Shop-URL:** <https://knauss.info/X39.130.E109>



[Ringmutter, Sieb, Dichtung](#)

Mehr Bilder zu "X39.130.E109"

## Ersatzteile für X31.74.C5.41

Geschirrpülbrause 1/2"

Lieferbare Ersatz- bzw. Verschleißteile

|       |                             |                 |
|-------|-----------------------------|-----------------|
| 1-4   | Brausekopf komplett         | X39.114.E5.41   |
| bei 1 | O-Ring für Brausekopf       | X63.160.120.20N |
| 2-4   | Ringmutter, Sieb, Dichtung  | X39.130.E109    |
| 3+4   | Sieb mit Dichtung Anti-Kalk | X39.130.E157    |
| 5     | Ventilkolben mit Dichtungen | X39.150.7014    |
| 6     | Feder für Ventilkolben      | X39.150.7021    |
| 7     | Ventilmutter mit O-Ring     | X39.160.7925    |
| 8     | Bügel für Dauerbetrieb      | X39.160.7613    |
| 9     | Hebel einzeln               | X39.160.7154    |
| 10    | Schraube mit Mutter         | X39.1A1-1057_4  |

