

Artikel-Nr.: X39.114.E5.30
Zolltarifnummer: 84819000

Shop-URL: <https://knauss.info/X39.114.E5.30>



[Brausekopf komplett](#)

Mehr Bilder zu "X39.114.E5.30"

Ersatzteile für X31.74.C5.30

Geschirrspülbrause 1/2"

Lieferbare Ersatz- bzw. Verschleißteile

1-4	Brausekopf komplett	X39.114.E5.30
bei 1	O-Ring für Brausekopf	X63.160.120.20N
2-4	Ringmutter, Sieb, Dichtung	X39.130.E105
3+4	Sieb mit Dichtung Anti-Kalk	X39.130.E156
5	Ventilkolben mit Dichtungen	X39.150.7014
6	Feder für Ventilkolben	X39.150.7021
7	Ventilmutter mit O-Ring	X39.160.7925
8	Bügel für Dauerbetrieb	X39.160.7613
9	Hebel einzeln	X39.160.7154
10	Schraube mit Mutter	X39.1A1-1057_4

