



Artikel-Nr.: X39.130.E106
Zolltarifnummer: 84819000

Shop-URL: <https://knauss.info/X39.130.E106>



[Ringmutter, Sieb, Dichtung](#)

Mehr Bilder zu "X39.130.E106"



Ersatzteile für X31.74.V8.30

Geschirrspülbrause 1/2"

Lieferbare Ersatz- bzw. Verschleißteile

1-4	Brausekopf komplett	X39.1A1-1011_4va
bei 1	O-Ring für Brausekopf	X63.192.156.18N
2-4	Ringmutter, Sieb, Dichtung	X39.130.E106
3+4	Sieb mit Dichtung einzeln	X39.130.E155
5	Ventilkolben mit Dichtungen	X39.150.7013
6	Feder für Ventilkolben	X39.150.7021
7	Ventilmutter mit O-Ring	X39.1A1-1744_2va
8	Bügel für Dauerbetrieb	X39.1A1-1067_3
9	Hebel einzeln	X39.1A1-1055_3
10	Schraube zur Hebel	X39.1A1-1057_2va