



Alles komplett aus

**EDELSTAHL**



**Artikel-Nr.:** X31.74.V8.30  
**Zolltarifnummer:** 84819000

**Shop-URL:** <https://knauss.info/X31.74.V8.30>

**Ersatzteile:**

- X39.1A1-1057\_4va  
Schraube mit Mutter
- X39.130.E155  
Sieb mit Dichtung einzeln
- X39.1A1-1011\_4va  
Brausekopf komplett
- X39.150.7013  
Ventilkolben mit Dichtungen

## Edelstahl Geschirrspülbrause 1/2"

- Vorspülbrausen sind serienmäßig rückschlagsfrei
- Der Handgriff ist aus wärmeisoliertem, schwarzem fiberglasverstärktem Kunststoff
- Der Geschirrschutzring ist aus schwarzem Weichgummi
- Die Brause ist wartungsfreundlich aufgebaut und mit wenigen Handgriffen von Schmutz und Kalk gereinigt
- Das Zusammenspiel aller Einzelteile ist für den arbeitserleichternden dauerhaften Betrieb ausgelegt.

Mehr Bilder zu "X31.74.V8.30"

## Ersatzteile für X31.74.V8.30

Geschirrspülbrause 1/2"

Lieferbare Ersatz- bzw. Verschleißteile

1-4	Brausekopf komplett	X39.1A1-1011_4va
bei 1	O-Ring für Brausekopf	X63.192.156.18N
2-4	Ringmutter, Sieb, Dichtung	X39.130.E106
3+4	Sieb mit Dichtung einzeln	X39.130.E155
5	Ventilkolben mit Dichtungen	X39.150.7013
6	Feder für Ventilkolben	X39.150.7021
7	Ventilmutter mit O-Ring	X39.1A1-1744_2va
8	Bügel für Dauerbetrieb	X39.1A1-1067_3
9	Hebel einzeln	X39.1A1-1055_3
10	Schraube zur Hebel	X39.1A1-1057_2va

